

Ausbildungsnachweis Nr. 30. Name: Max Mustermann

Ausbildungswoche vom 12.10.2026 bis 16.10.2026 Ausbildungsabteilung: Aftersales

Ausbildungsjahr 3. Kundendienstwerkstatt

Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, usw.	Einzelstunden								
Montag	Markise am Wohnwagen montiert									
	<ul style="list-style-type: none"> • Markise und Werkzeug vorbereitet und kontrolliert 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Seitenwand gereinigt, Markise positioniert, Bohrungen für Halter angezeichnet 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Halter u. Markise montiert, Fahrzeug auch innen gereinigt, Hinweisschild angebracht 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Nach Funktionsprüfung und Dokumentation dem Kunden die Handhabung erklärt 									
	Werkstatt aufgeräumt	7,5								
Dienstag	Unterweisung im Umgang mit der Stichsäge bekommen									
	Wohnwagen Dachfenster durch ein größeres Fenster ersetzt									
	<ul style="list-style-type: none"> • Dachfenster und benötigtes Werkzeug vorbereitet, Innenraum abgedeckt 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Altes D. demontiert und Dachfläche gereinigt, neuen Ausschnitt angezeichnet 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Mit der Stichsäge den Ausschnitt vergrößert, und Rahmen ins Dach eingesetzt 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Neues Dachfenster montiert, Funktion geprüft, Fahrzeug gereinigt und übergeben 	7,5								
Mittwoch	Linke Seitenwand beim Wohnwagen getauscht									
	<ul style="list-style-type: none"> • Ist-Situation dokumentiert, Positionen der Folierungen auf die neue Seitenwand übertragen 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeug ausgeräumt und Innenraum vorbereitet 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Verschraubungen auf der Innenseite von der Seitenwand gelöst und gesichert 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Hängeschrank abgestützt 									
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> • Heckschürze demontiert 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Kantenleisten demontiert und gereinigt 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Fenster demontiert und gereinigt 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Seitenwand demontiert 									
		7,5								
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktfläche gereinigt und für neue Verklebung vorbereitet 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeug innen gereinigt 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Seitenwand für die Montage vorbereitet 									
	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeug wird nächste Woche fertig gestellt 									
	Werkstatt aufgeräumt	5								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; height: 40px;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">Auszubildende/r Unterschrift und Datum</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">Ausbildender bzw. Ausbilder Unterschrift und Datum</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">Gesetzliche/r Vertreter Unterschrift und Datum</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">Bemerkungen</td> </tr> </table>							Auszubildende/r Unterschrift und Datum	Ausbildender bzw. Ausbilder Unterschrift und Datum	Gesetzliche/r Vertreter Unterschrift und Datum	Bemerkungen
Auszubildende/r Unterschrift und Datum	Ausbildender bzw. Ausbilder Unterschrift und Datum	Gesetzliche/r Vertreter Unterschrift und Datum	Bemerkungen							